

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO -OUTUBRO/2020 - CONTRATO 40/2019

OCORRÊNCIAS	Valor da infração	Fator Gerador da Ocorrência
Nível 01		
Situações brandas que não caracterizam interrupção na prestação dos serviços, mas que comprometem sua realização de maneira satisfatória, tais como:		
a) Atraso no cumprimento de obrigações relativas ao serviço;		
b) Serviços executados de maneira relapsa ou descuidada;	01 ponto	01 - RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS INCOMPLETOS - MAIORIA DOS EQUIPAMENTOS; 01 - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUÍDO SEM O AVAL DA FISCALIZAÇÃO E SEM A EXPERIÊNCIA EXIGIDA - TODOS OS EQUIPAMENTOS; 01 - INCONSISTÊNCIA ENTRE OS HORÁRIOS DAS FICHAS DE MANUTENÇÃO E OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS / FICHAS DE MANUTENÇÃO SEM REGISTRO DOS HORÁRIOS / REGISTROS FOTOGRÁFICOS SEM DATA E HORA / FICHAS COM HORÁRIOS ILEGÍVEIS - FICHA Nº 11 ELEVADOR FICHA - Nº 28,32,33,39,44,57,58 PLATAFORMAS; 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COM REGISTROS DE EQUIPAMENTO DIFERENTE DA FICHA DE MANUTENÇÃO - FICHAS Nº 1 ELEVADOR - FICHAS Nº 36, PLATAFORMA; 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NÃO APRESENTADO - FICHA Nº 4 ELEVADOR - FICHA Nº 13,23,27,32,54,58 PLATAFORMA 01 - FOTO DO PESADOR COMO LIMITADOR DE VELOCIDADE - FICHA Nº 5,6 ELEVADOR - FICHA Nº 1,5,11,12,14,18,25,28,49,50,51,62 PLATAFORMA 01 - FICHA DE MANUTENÇÃO NÃO APRESENTADA - FICHA Nº 4 PLATAFORMA 01 - FALTA DE COLETOR DE ÓLEO NO FUNDO DO POÇO / POÇO COM SUJIDADES NÃO REMOVIDAS / SUJIDADES NÃO REMOVIDAS DA MÁQUINA E DO TETO DA CABINA / VENTILAÇÃO DA CABINA SUJA - FICHA Nº 2,3,7,10 ELEVADOR - FICHA Nº 15 PLATAFORMA 01 - EQUIPAMENTO COM PONTO DE OXIDAÇÃO NÃO REMOVIDO - FICHA Nº 19, 21,31,35,42,43,45 PLATAFORMA; 01 - EQUIPAMENTO COM LUMINÁRIA QUEIMADA NÃO SUBSTITUÍDA - FICHA Nº 42 PLATAFORMA 01-FICHA DE MANUTENÇÃO SEM ITENS VERIFICADOS NA MANUTENÇÃO - FICHA Nº 1,9 ELEVADOR - Nº 7,8,9,52,53,54,55,56,57,58 PLATAFORMA; 01-FICHA DE MANUTENÇÃO NÃO ASSINADA PELO FISCAL SETORIAL / SEM CARIMBO-SIAPE / NÃO ASSINADA PELO TÉCNICO QUE EXECUTOU A MANUTENÇÃO / FICHAS DE MANUTENÇÃO COM CHOQUE DE HORÁRIO PARA O MESMO TÉCNICO - FICHA Nº 1,2,3,4,9,10,11 ELEVADOR - Nº 1,2,3,5,6,7,8,9,10,20,37,39,63,64 PLATAFORMA
b) Conduta inadequada;		
c) Empregado sem uniforme, identificação, equipamento, máquina ou utensílio de uso obrigatório.		
Nível 02		
Situações que caracterizam interrupção na prestação do serviço, tal como:		
a) Não cumprimento de obrigações relativas ao serviço após reiterada solicitação para fazê-lo;	02 pontos	
b) Ausência de material de consumo obrigatoriamente fornecido pela contratada;		
Nível 03		
Situações que caracterizam interrupção na prestação do serviço e comprometem a rotina ou o patrimônio da Instituição, tais como:		
a) Reiteradas danificações do patrimônio;	03 pontos	
b) Conduta perigosa que ponha em risco a segurança de terceiros;		
c) Empregados desguarnecidos de equipamentos de proteção individual;		
d) Reiterada ausência de material ou equipamento obrigatoriamente fornecido pela CONTRATADA.		

PONTUAÇÃO OBTIDA	12
DESCONTO NA FATURA	20%