



RELATÓRIO DE ACIONAMENTOS

ECOSERVICE MANUTENÇÃO

Emissão: 01/04/2021 - 08:58:46

Órgão Controlador:	-
Contrato:	EcoService
Data inicial:	01/03/2021
Data final:	30/03/2021
Tipo de O.S.:	Todos
Tipo de detecção:	Todas
Unidade:	002 - UFC
Localização:	Todas
Sub-Localização:	Todas
Sistema:	Todos
Tipo de Equipamento:	Todos
Equipamento:	Todos
Exibir equipamentos inativos:	Todos
Categoria do status:	Todos
Status:	Todos
Situação do status:	Todas
Nível de Prioridade:	Todos
Tipo de Colaborador:	Todos
Colaborador:	Todos
Categoria de serviço:	Todos
Tipo de serviço:	Todos
Solicitante:	
Acionamentos com Equipamentos Críticos:	Não
Exibir localizações inativas:	Todos
Exibir sistemas inativos:	Todos
Patrimônio:	

Visão Geral	
Em Andamento:	1 (100.00%)

Total de chamados:	1
Valor Total dos Chamados:	R\$ 0,00
Quantidade de reaberturas no período pesquisado:	0

Grafico de Acionamentos (em %)






Gráfico de acionamentos por sistemas



■ Laminacão: 1

Gráfico por tipo de acionamento



■ Corretiva: 1

RELATÓRIO DE ACIONAMENTOS

ECOSERVICE MANUTENÇÃO

Emissão: 01/04/2021 - 08:58:46

Visão Geral Descritiva																		
Número O.S.	Número Controle Interno	Tipo de O.S.	Solicitante	Telefone do Solicitante	E-mail do Solicitante	Data Abertura	Nível de Prioridade	Data Início	Data Término	Data Fechamento	Unidade	Localização	Sub-Localização	Sistema	Tipo de Equipamento	Equipamento	Status	Situação do Andamento
89		Corretiva	Deivid	(88) 1234-1234	deivid_ce@hotmail.com	18/03/2021 09:00:00	Nível 1				UFC	Gráfica	Setor de Acabamento	Laminação	Máquina de Laminação modelo KDFM-900	Máquina de Laminação	Em Andamento	

Serviço Solicitado: EXAUSTOR QUEIMADO.

Andamentos do chamado:

- Em Andamento:
- - Data do atendimento: 18/03/2021 - 11:22:29
- Situação : -
- Descrição: EXAUSTOR RETIRADO PARA ENROLAR MOTOR QUEIMADO.
- Usuário: Jailson Mendes



Deivid Matias de Freitas
Técnico em Eletromecânica
SIAPE 021031908


Colaboradores: -

Serviços: -

RELATÓRIO DE ORDENS DE SERVIÇOS EXECUTADAS

ECOSERVICE MANUTENÇÃO
Emissão: 01/04/2021 - 09:02:51

Órgão Controlador:	-
Contrato:	EcoService
Unidade:	002 - UFC
Sistema:	Todos
Categoria de serviço:	Todos
Tipo de serviço:	Todos
Data Inicial:	01/03/2021
Data Final:	30/03/2021
Exibir equipamentos inativos:	Todos
Exibir sistemas inativos:	Todos



Mês / Ano	Nº de Corretivas		Nº de Preventivas		
	Abertas	Executadas	Agendadas	Impressas	Executadas
03 / 2021	1	0	8	8	8
Total:	1	0	8	8	8


Órgão Controlador:	-
Contrato:	EcoService
Período:	01/03/2021 à 30/03/2021
Tipo de Colaborador que Atendeu à O.S.:	Todos
Colaborador que Atendeu à O.S.:	Todos
Tipo de Colaborador Responsável Pelo Equipamento:	Todos
Colaborador Responsável Pelo Equipamento:	Todos
Status da O.S.:	Todos
Cliente/Unidade:	002 - UFC
Sistema:	Todos
Tipo Equip.:	Todos
Equipamento:	Todos
Exibir equipamentos:	Todos
Ordem de Serviço:	Todas as ordens de serviço
Medições:	Não mostrar medições
Listagem das Peças:	Não mostrar listagem das peças
Valor total das peças:	Não visualizar soma do valor total das peças utilizadas na O.S.
Valor total dos serviços:	Não visualizar soma do valor total dos serviços da O.S.
Prazo para tempo de execução:	1 dia(s)
Exibir sistemas inativos:	Todos
Ordenado por:	

Dados quantitativos por status

Baixado com execução	8 (100,00%)
----------------------	-------------

Dados quantitativos por prazo

ATRASADO	8 (100,00%)
----------	-------------

Percentual de manutenções preventivas por situação (Total de preventivas: 8)

Baixado: 8

David M. Freitas
David Matias de Freitas
 Técnico em Eletromecânica
 SIAPE 021031908

Dados Descritivos

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1267	Baixada com execução	15/03/2021	31/03/2021	11:45:00	12:15:00	ATRASADO	Elias Augusto Lopes Bastos	UFC	Gráfica	Sector de Acabamento	Guilhotina Guarany CN/D 120				

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E TESTE DE PRODUÇÃO - EQUIPAMENTO LIBERADO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1264	Baixada com execução	15/03/2021	31/03/2021	11:20:00	11:40:00	ATRASADO	Elias Augusto Lopes Bastos	UFC	Gráfica	Sector de Acabamento	Guilhotina Guarany HE 80				

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E TESTE ELETRÔNICO - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
---------	-------------	------------	------------	--------------	-------------	-------	---------------	---------	-------------	-----------------	-------------	----------	----------	----------	--------

RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO PREVENTIVA
ECOSERVICE MANUTENÇÃO
Emissão: 01/04/2021 - 09:00:16

1265	Baixada com execução	15/03/2021	31/03/2021	10:10:00	10:50:00	ATRASADO	Altivo Dias	UFC	Gráfica	Localização	Setor de impressão	Impressora Offset Adast 715				
------	----------------------	------------	------------	----------	----------	----------	-------------	-----	---------	-------------	--------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TESTE NO COPRESSOR E TESTE ELETRÔNICO - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1260	Baixada com execução	15/03/2021	31/03/2021	09:00:00	09:30:00	ATRASADO	Altivo Dias	UFC	Gráfica	Setor de impressão	Impressora Offset Catu 660/1				

Resultado da preventiva: LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TESTE NO COMPRESSOR E TESTE PARTE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1261	Baixada com execução	15/03/2021	31/03/2021	09:35:00	10:00:00	ATRASADO	Altivo Dias	UFC	Gráfica	Setor de impressão	Impressora Offset Solna 125				

Resultado da preventiva: LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO TESTE DO COMPRESSOR E TESTE ELETRÔNICO. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1263	Baixada com execução	15/03/2021	31/03/2021	09:00:00	10:40:00	ATRASADO	Elias Augusto Lopes Bastos	UFC	Gráfica	Setor de Acabamento	Máquina Baby Binder				

Resultado da preventiva: FEITO REPARO ELETRÔNICO (TROCA DO SENSOR DA MESA) LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1262	Baixada com execução	15/03/2021	31/03/2021	10:45:00	11:15:00	ATRASADO	Elias Augusto Lopes Bastos	UFC	Gráfica	Setor de Acabamento	Máquina de Corte e Vinco HotStamping				

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E TESTE ELETRÔNICO - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1266	Baixada com execução	15/03/2021	31/03/2021	11:00:00	11:20:00	ATRASADO	Altivo Dias	UFC	Gráfica	Setor de Acabamento	Máquina de Costura Manual elétrica				

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.



Deivid Matias de Freitas
 Técnico em Eletromecânica
 SIAPE 021031908

RELATÓRIO DE TEMPO DE ATENDIMENTO (SLA)

ECOSERVICE MANUTENÇÃO
Emissão: 01/04/2021 - 09:01:32

Órgão Controlador:	-
Contrato:	EcoService
Unidade:	002 - UFC
Sistema:	Todos
Nível de Prioridade:	Todos
Tipo de O.S.:	Todos
Categoria de serviço:	Todos
Tipo de Serviço:	Todos
Período:	01/03/2021 à 30/03/2021
Situação:	Todas
Tipo de detecção:	Todos
Mostrar abertos:	Sim
Status da O.S.:	Todos
Exibir sistemas inativos:	Todos
Base de cálculo do SLA:	Data final do atendimento
Exibir número controle interno:	Não


Dados Quantitativos	
Chamados dentro do prazo:	(0)0%
Chamados fora do Prazo:	(1)100%



RELATÓRIO DE TEMPO DE ATENDIMENTO (SLA)

ECOSERVICE MANUTENÇÃO
Emissão: 01/04/2021 - 09:01:32

Tempo de atendimentos (SLA) por sistema



Total de chamados:		1						
Dados Descritivos								
Unidade	Nº O.S.	Data Abertura	Data Fechamento	Nível de Prioridade	Prazo	Tempo Gasto	Atendido no prazo	
UFC	89	18/03/2021 09:00 hs	-	Nível 1	45 hs. (5 dia(s))	90 horas e 1 minuto	NAO	
Descrição: EXAUSTOR QUEIMADO.								
Justificativas: -								
Total de tempo gasto nos chamados:							90 hs e 1 min.	
Média de tempo gasto nos chamados:							90 hs e 1 min.	


 David M. Freitas
 Técnico em Eletromecânica
 SIAPE 021031908