



# RELATÓRIO DE ACIONAMENTOS

**ECOSERVICE MANUTENÇÃO**

**Emissão: 03/05/2021 - 10:20:31**

<b>Órgão Controlador:</b>	-
<b>Contrato:</b>	EcoService
<b>Data inicial:</b>	01/04/2021
<b>Data final:</b>	30/04/2021
<b>Tipo de O.S.:</b>	Todos
<b>Tipo de detecção:</b>	Todos
<b>Unidade:</b>	002 - UFC
<b>Localização:</b>	Todas
<b>Sub-Localização:</b>	Todas
<b>Sistema:</b>	Todos
<b>Tipo de Equipamento:</b>	Todos
<b>Equipamento:</b>	Todos
<b>Exibir equipamentos inativos:</b>	Todos
<b>Categoria do status:</b>	Todos
<b>Status:</b>	Todos
<b>Situação do status:</b>	Todas
<b>Nível de Prioridade:</b>	Todos
<b>Tipo de Colaborador:</b>	Todos
<b>Colaborador:</b>	Todos
<b>Categoria de serviço:</b>	Todos
<b>Tipo de serviço:</b>	Todos
<b>Solicitante:</b>	
<b>Acionamentos com Equipamentos Críticos:</b>	Não
<b>Exibir localizações inativas:</b>	Todos
<b>Exibir sistemas inativos:</b>	Todos
<b>Patrimônio:</b>	

Visão Geral	
<b>Em Andamento:</b>	1 (100.00%)

<b>Total de chamados:</b> 1
<b>Valor Total dos Chamados:</b> R\$ 0,00
<b>Quantidade de reaberturas no período pesquisado:</b> 0

Grafico de Acionamentos (em %)






Gráfico de acionamentos por sistemas



■ Offset: 1

Gráfico por tipo de acionamento



■ Corretiva: 1

# RELATÓRIO DE ACIONAMENTOS

**ECOSERVICE MANUTENÇÃO**

**Emissão: 03/05/2021 - 10:20:31**

Visão Geral Descritiva

Número O.S.	Número Controle Interno	Tipo de O.S.	Solicitante	Telefone do Solicitante	E-mail do Solicitante	Data Abertura	Nível de Prioridade	Data Início	Data Término	Data Fechamento	Unidade	Localização	Sub-Localização	Sistema	Tipo de Equipamento	Equipamento	Status	Situação do Andamento
91		Corretiva	Deivid	(85) 0000-00000	deivid_ce@hotmail.com	22/04/2021 11:01:00	Nível 1			22/04/2021 12:40:00	UFC	Gráfica	Setor de impressão	Offset	Impressora Offset	Impressora Offset Catu 660/1	Em Andamento	

**Serviço Solicitado:** COMPRESSOR COM AVARIAS.

**Andamentos do chamado:**

- Em Andamento:
- Data do atendimento: 22/04/2021 - 11:02:00
- Situação: -
- Descrição: AVARIAS: PALHETAS DE GRAFITE QUEBRADAS - TRAVAMENTO DO EQUIPAMENTO - AGUARDANDO COMPRA DAS PALHETAS
- Usuário: Jailson Mendes

**Colaboradores:**Altivo Dias;

**Serviços:** -


*Deivid M. Freitas*  
 Deivid Matias de Freitas  
 Técnico em Eletromecânica  
 SIAPE 021031908

# RELATÓRIO DE ORDENS DE SERVIÇOS EXECUTADAS

**ECOSERVICE MANUTENÇÃO**

Emissão: 03/05/2021 - 10:24:46

Órgão Controlador:	-
Contrato:	EcoService
Unidade:	002 - UFC
Sistema:	Todos
Categoria de serviço:	Todos
Tipo de serviço:	Todos
Data Inicial:	01/04/2021
Data Final:	30/04/2021
Exibir equipamentos inativos:	Todos
Exibir sistemas inativos:	Todos



Mês / Ano	Nº de Corretivas		Nº de Preventivas		
	Abertas	Executadas	Agendadas	Impressas	Executadas
04 / 2021	1	0	10	10	10
Total:	1	0	10	10	10

Órgão Controlador:	-
Contrato:	EcoService
Período:	01/04/2021 à 30/04/2021
Tipo de Colaborador que Atendeu à O.S.:	Todos
Colaborador que Atendeu à O.S.:	Todos
Tipo de Colaborador Responsável Pelo Equipamento:	Todos
Colaborador Responsável Pelo Equipamento:	Todos
Status da O.S.:	Todos
Cliente/Unidade:	002 - UFC
Sistema:	Todos
Tipo Equip.:	Todos
Equipamento:	Todos
Exibir equipamentos:	Todos
Ordem de Serviço:	Todas as ordens de serviço
Medições:	Não mostrar medições
Listagem das Peças:	Não mostrar listagem das peças
Valor total das peças:	Não visualizar soma do valor total das peças utilizadas na O.S.
Valor total dos serviços:	Não visualizar soma do valor total dos serviços da O.S.
Prazo para tempo de execução:	1 dia(s)
Exibir sistemas inativos:	Todos
Ordenado por:	


Dados quantitativos por status

Baixado com execução	10 (100,00%)
----------------------	--------------

Dados quantitativos por prazo

DENTRO DO PRAZO	10 (100,00%)
-----------------	--------------

Percentual de manutenções preventivas por situação (Total de preventivas: 10)



Baixado: 10

*David M. Freitas*  
David Matias de Freitas  
Técnico em Eletromecânica  
SIAPE 021031908

Dados Descritivos

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1288	Baixada com execução	21/04/2021	22/04/2021	09:20:00	10:30:00	DENTRO DO PRAZO	Elias Augusto Lopes Bastos	UFC	Gráfica	Sector de Acabamento	Guilhotina Guarany CN/D 120				
Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TESTE ELETROELETRÔNICO E TESTE DAS TURBINAS - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.															
1283	Baixada com execução	21/04/2021	22/04/2021	10:35:00	11:10:00	DENTRO DO PRAZO	Elias Augusto Lopes Bastos	UFC	Gráfica	Sector de Acabamento	Guilhotina Guarany HE 80				
Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.															
Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaborado	Unidade	Localização	Sub-	Equipamen	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão

# RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO PREVENTIVA

## ECOSERVICE MANUTENÇÃO

Emissão: 03/05/2021 - 10:21:55

1285	Baixada com execução	21/04/2021	22/04/2021	09:00:00	09:40:00	DENTRO DO PRAZO	Altivo Dias	UFC	Gráfica	Localização	Setor de impressão	Impressora Offset Adast 715				
------	----------------------	------------	------------	----------	----------	-----------------	-------------	-----	---------	-------------	--------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TESTE ELETROELETRÔNICO E TESTE NO COMPRESSOR - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1279	Baixada com execução	21/04/2021	22/04/2021	10:25:00	11:00:00	DENTRO DO PRAZO	Altivo Dias	UFC	Gráfica	Setor de impressão	Impressora Offset Catu 660/1				

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TESTE ELETRÔNICO E DO COMPRESSOR POR AVARIAS MECÂNICAS E COLOCADO NO LUGAR O COMPRESSOR RESERVA. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1280	Baixada com execução	21/04/2021	22/04/2021	09:41:00	10:20:00	DENTRO DO PRAZO	Altivo Dias	UFC	Gráfica	Setor de impressão	Impressora Offset Solna 125				

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TESTE ELETROELETRÔNICO E TESTE DE COMPRESSOR - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1282	Baixada com execução	21/04/2021	22/04/2021	12:50:00	14:20:00	DENTRO DO PRAZO	Elias Augusto Lopes Bastos	UFC	Gráfica	Setor de Acabamento	Máquina Baby Binder				

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TESTE ELETRÔNICO E TESTE DE AQUECIMENTO DO COLEIRO, TESTE DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1281	Baixada com execução	21/04/2021	22/04/2021	13:00:00	13:25:00	DENTRO DO PRAZO	Altivo Dias	UFC	Gráfica	Setor de Acabamento	Máquina de Corte e Vinco HotStamping				

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TESTE ELETROELETRÔNICO E TESTE DE COMPRESSOR - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1286	Baixada com execução	21/04/2021	22/04/2021	13:26:00	13:40:00	DENTRO DO PRAZO	Altivo Dias	UFC	Gráfica	Setor de Acabamento	Máquina de Costura Manual elétrica				

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - EQUIPAMENTO LIBERADO PARA PRODUÇÃO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1284	Baixada com execução	21/04/2021	22/04/2021	08:40:00	09:15:00	DENTRO DO PRAZO	Elias Augusto Lopes Bastos	UFC	Gráfica	Setor de Acabamento	Máquina de Laminação				

Resultado da preventiva: FEITO LIMPEZA E TESTE DE AQUECIMENTO.

Nº O.S.	Status O.S.	Data Prev.	Data Exec.	Início Exec.	Final Exec.	Prazo	Colaboradores	Unidade	Localização	Sub-Localização	Equipamento	Nº Série	Potência	Corrente	Tensão
1287	Baixada com execução	21/04/2021	22/04/2021	15:00:00	15:51:00	DENTRO DO PRAZO	Elias Augusto Lopes Bastos	UFC	Gráfica	Setor de Acabamento	Máquina Dobradeira TITANb				

Resultado da preventiva: MÁQUINA PARADA AGUARDANDO RECOLOCAÇÃO DOS ROLOS DE DOBRA.

*Deivid M. Freitas*  
 Deivid Matias de Freitas  
 Técnico em Eletromecânica  
 SIAPE 021031908